

कोशी प्रदेशमा Dinggye, China केन्द्रविन्दु भई गएको भुकम्पको प्रभाव: स्थिति रिपोर्ट


आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय



कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

(पुस २५ गते २०८१ अनुसार)

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेशले प्रादेशिक आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणको आधारमा यो स्थिति रिपोर्ट तयार पारिएको छ। यसले कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा २०८१/०९/२३ गते बिहान ०६:५० बजे Dinggye, China केन्द्रविन्दु भई गएको ७ रेक्टरको भुकम्पबाट भएको क्षतिपछिको अवस्थालाई समेटेको छ।



मुख्य घटनाहरू

कोशी प्रदेशका प्रभावित जिल्ला देखाउने नक्सा

१. भुकम्पको कारण कोशी प्रदेशमा मानवीय क्षति भएको छैन र कोही पनि घाइते वा बेपत्ता भएका छैनन्।
२. विपद्बाट ओखलढुङ्गा, चिसंखुगढी ५ सिरीसे बस्ने इन्द्र बहादुर परियारको एक तले भान्सा घर १ पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ,
३. विपद्बाट विभिन्न जिल्लाको १७ निजी आवासमा आंशिक क्षति भएको छ। जिल्ला सोलुखुम्बु खुम्बुपासाङ ल्हामु गापा ५ बस्ने आङ डिमा शेर्पाको घरको एक साइडको वाल भत्किएको छ।
४. ५ वटा सरकारी कार्यालयहरूमा आंशिक क्षति भएको:-सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मातहतमा रहेको थामे पोष्टको कार्यालय भवन, थुलुङ दुधकोशी गापा-४ लाफ्ला स्थित श्री सुर्यदय आ.वि. को भवन, थुलुङ दुधकोशी गा.पा.-१ स्थित रहेको श्री सरस्वती आधारभुत विद्यालय, कटारी न.पा.-१४ लेखानी स्थितमा रहेको श्री आधारभुत विद्यालयको भवन र ईलाका प्रहरी कार्यालय दोभान ताप्लेजुङको मेस भवनमा आंशिक क्षति भएको छ।
५. संबन्धित प्रहरी चौकीबाट कमाण्ड टोली खटि क्षति भएको स्थानको प्रारम्भिक खोजी, प्रतिकार्य तथा सुचना संकलन कार्य भई रहेको।



जिल्ला सोलुखुम्बु थुलुङ दुधकोशी गापा-४ लाफ्ला स्थित श्री सुर्यदय आ.वि. को भवनको वाल चर्किएको।



जिल्ला सोलुखुम्बु खुम्बुपासाङ ल्हामु गापा ५ बस्ने आङ डिमा शेर्पाको घरको एक साइडको वाल भत्किएको।

क्षति र नोक्सान

सि.नं.	जिल्ला	मृत्यु	घाइते	बेपत्ता	घर		गोठ	चौपाय	सरकारी कार्यालय		कैफियत
					आंशिक	पूर्ण			आंशिक	पूर्ण	
१	ओखलढुङ्गा				१						सिद्धिचरण नपा २ चुहानछाप बस्ने हिमाल कार्कीको घरको बाल चर्किएको ।
२	ओखलढुङ्गा					१					चिसंखुगढी ५ सिरीसे बस्ने इन्द्र बहादुर परियारको भान्सा घर लडी पूर्ण रुपमा क्षति भएको ।
३	ओखलढुङ्गा				१						चिसंखुगढी गापा ५ खानीगाउँ बस्ने चन्द्र बहादुर पुलामी मगरको घरको बाल चर्किएको ।
४	ओखलढुङ्गा				१						चिसंखुगढी गापा ५ खानिगाँउ कर्ण बहादुर मगरको घरको गाह्रो चर्किएको ।
५	ओखलढुङ्गा				१						चिसंखुगढी गा.पा.-४ सिम्ले बस्ने सरोज कार्कीको घर गाह्रो चर्किएको ।
६	ओखलढुङ्गा				१						सिद्धिचरण नपा २ डाँडा गाँउ बस्ने भरत कटवालको ढुंगा माटोले बनेको घर चर्केको ।
७	ओखलढुङ्गा				१						सुकोशी गा.पा. -१० ह्याकुले बस्ने कुमार कटुवालको घर चर्किएको ।
८	सोलुखुम्बु				१						थुलुङ दुधकोशी गापा ७ लुरुवा बस्ने हर्क ब. खत्रीको ३ तले कच्ची घरको गाह्रो भत्किएको ।
९	सोलुखुम्बु				१						खुम्बुपासाङ ल्हामु गापा ५ बस्ने आङ डिमा शेर्पाको घरको एक साइडको बाल भत्किएको ।
१०	सोलुखुम्बु				१						माप्य दुधकोशी गापा १ जुभिङ बस्ने पंच बहादुर कामीको घरको बाल चर्किएको ।
११	सोलुखुम्बु				१						माप्य दुधकोशी गापा १ जुभिङ बस्ने निङ्मा नुरु शेर्पाको घरको बाल चर्किएको ।
१२	सोलुखुम्बु								१		सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मातहतमा रहेको थामे पोष्ट (कार्यालय भवन) बाल चर्किएको ।
१३	सोलुखुम्बु				१						सोताङ गापा ३ नाकैल बस्ने चेतन बस्नेतको घरको ढुङ्ग साइडको बाल चर्किएको ।
१४	सोलुखुम्बु				१						सोताङ गापा ३ नाकैल बस्ने जनक बस्नेतको बलेसि चर्किएको ।
१५	सोलुखुम्बु								१		थलुङ दुधकोशी गापा-४ लाफ्ला स्थित श्री सुर्यदय आ.वि. को भवनको बाल चर्किएको ।
१६	सोलुखुम्बु				१						लिखुपिके गापा ४ लेल्पु बस्ने कमल किशोर कार्कीको घरको बाल चर्किएको ।
१७	सोलुखुम्बु								१		थुलुङ दुधकोशी गा.पा.-१ स्थित रहेको श्री सरस्वती आधारभुत विद्यालयको बाल चर्किएको ।
१८	संखुवासभा				१						भोटखोला गापा १ किमाथांका बस्ने तेन्छेदी शेर्पाको घरको बाल चर्केको ।
१९	खोटाङ				१						खोटेहाङ गापा ९ बस्ने कर्णब. विश्वकर्माको घरको बाल चर्किएको ।

२०	खोटाङ				१					हलेसी तुवाचुङ नपा ३ बस्ने उत्तम राईको घरको बाल सामान्य चर्किएको ।
२१	ताप्लेजुङ				१					फुङलिङ न.पा. ३ ढाङगाँउ बस्ने यामाकान्त घिमिरेको घर चर्किएको ।
२२	ताप्लेजुङ							१		ईप्रका दोभानको का.प्रमुखको निवास ,कार्यालय ,मेस,भवनको भूईँ चर्केको ।
२३	उदयपुर							१		कटारी न.पा.-१४ लेखानी स्थितमा रहेको श्री आधारभुत विद्यालयको २ वटा कक्षा कोठाको ढुंगा र सिमेन्टको बाल ४ स्थानमा चर्किएको ।
		०	०	०	१७	१	०	०	५	०

प्रतिकार्य

- संबन्धित प्रहरी चौकीबाट कमाण्ड टोली खटि क्षति भएको स्थानको प्रारम्भिक खोजी ,प्रतिकार्य तथा सुचना संकलन कार्य भई रहेको ।

आवश्यकता र प्राथमिकताहरू

- क्षति भएका आश्रयस्थलहरूको प्राविधिक निरीक्षण गरी सुरक्षित भए नभएको सुनिश्चित गरी सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।
- क्षति भएका विद्यालय भवनहरूको प्राविधिक निरीक्षण गरी सुरक्षित भए नभएको सुनिश्चित गरी सुरक्षित तरिकाले पाठन-पाठन सुरु गर्ने ।

 	
जिल्ला सोलुखुम्बु थुलुङ दुधकोशी गा.पा.-१ स्थित रहेको श्री सरस्वती आधारभुत विद्यालयको बाल चर्किएको ।	सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मातहतमा रहेको थामे पोष्ट (कार्यालय भवन) क्षति पछिको दृश्य ।

	
जिल्ला उदयपुर कटारी न.पा.-१४ लेखानी स्थितमा रहेको श्री आधारभुत विद्यालयको २ वटा कक्षा कोठाको ढुंगा र सिमेन्टको वाल ४ स्थानमा चर्किएको ।	जिल्ला खोटाङ्ग खोटेहाड गापा ९ बस्ने कर्णब. विश्वकर्माको घरको वाल चर्किएको ।
	
जिल्ला सोलुखुम्बु खुम्बुपासाङ ल्हामु गापा ५ बस्ने आङ डिमा शेर्पाको घरको एक साइडको वाल भत्किएको ।	जिल्ला खोटाङ्ग हलेसी तुवाचुङ नपा ३ बस्ने उत्तम राईको घरको क्षति पछिको दृश्य ।

प्रदेश सरकार
 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
 प्रदेश आपतकालीनकार्य सञ्चाल केन्द्र
 कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

